



**Bericht-Nr.: 0DE0VAI0I2L006448**

iKFZ-Prüfz.: z#wgiPFh

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**ANNA LORENZ**  
**GAISGRABEN 7**  
**74392 Freudental**

(1) Fz-Id.Nr.: **ZFA3120000954480**  
 (2) Amtl. Kennz.: **LB AL403 (D)**  
 (3) Ausstellungsdatum: **04.08.2020 10:43 Uhr**  
 Prüfort: **Vaihingen/Enz - Horrheim**  
 (4) Laufleistung: **101554 km**  
 (5) Klasse: **Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.**  
 Aufbau: **Schräghecklimousine**  
 Hersteller: **FIAT (I)**  
 Typ: **312**  
 Var./Ver./Ausf.:  
 Antriebsart: **Benzin**  
 Emissionsschl: **EURO5;F;PI/CI; M, N1 I**  
 zGM: **1305 kg**  
 Letzte HU: **07.2018** FSD.HU/Mangel: **4.19.0/2.0.10**  
 Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 2

M1  
 AB  
 4136  
 AJB00057  
 AXA1A / 00C  
 0001  
 35F0  
 EZ: 29.01.2013  
 4.19.0/2.0.10

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

**(7) Ergebnis:**  
**ohne festgestellte Mängel -**

**(8) Nächste HU**  
**August 2022**

**Prüfplakette**  
**zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

### (6) Festgestellte Mängel:

- 4.1.2a Ablendlicht rechts Einstellung zu hoch \* EM  
 6.1.2a Abgasrohr hinten Befestigung mangelhaft \* EM

Die mit \* gekennzeichneten Mängel wurden sofort behoben. Mängelfeststellung 10:32 Uhr - Mängelbeseitigung 10:43 Uhr.

Die Plakette wurde zugeteilt.

Das Fahrzeug ist im August 2022 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

**(9) Es betreute Sie Herr Baumgärtner**  
**(TÜV SÜD Auto Service GmbH)**

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	281	265	546	463	56,6	61	56
Betriebsbremse 2. Achse	165	148	313	103	50,3	39	14
Feststellbremse 2	145	136	281				

ALB soll / ist (1) bar  
 ALB soll / ist (2) bar  
 Feststellbremse blockiert: Ja

### (10) Hinweise:

- Scheibenwischerblatt hinten verschlissen / beschädigt
- Bremsscheibe(n) vorne: bitte Zustand beachten.

### TÜV Gebühr

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	47,56 EUR	55,17 EUR
Abgasverhalten HU + AU Kombination	47,73 EUR	55,37 EUR

### Gesamt:

Brutto 110,54 EUR

USt-IdNr.: DE177565595

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
 Im Pfädele 1  
 DE 71665 Vaihingen/Enz - Horrheim  
 Telefon (01 71) 3 04 48 31



**Bericht-Nr.: ODE0VAI0I2L006448**  
 iKFZ-Prüfz.: z#wgiPFh

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**ANNA LORENZ**  
**GAISGRABEN 7**  
**74392 Freudental**

(1) Fz.-Id.Nr.: **ZFA31200000954480**  
 (2) Amtl. Kennz.: **LB AL403 (D)**  
 (3) Ausstellungsdatum: **04.08.2020 10:43 Uhr**  
 Prüfort: **Vaihingen/Enz - Horrheim**  
 (4) Laufleistung: **101554 km**  
 (5) Klasse: **Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.**  
 Aufbau: **Schräghecklimousine**  
 Hersteller: **FIAT (I)**  
 Typ: **312**  
 Var./Ver./Ausf.:  
 Antriebsart: **Benzin**  
 Emissionsschl: **EURO5;F;PI/CI; M, N1 I**  
 zGM: **1305 kg**  
 Letzte HU: **07.2018** FSD.HU/Mangel:  
 Kundenkennzeichen:

Seite 2 von 2  
 M1  
 AB  
 4136  
 AJB00057  
 AXA1A / 00C  
 0001  
 35F0  
 EZ: 29.01.2013  
 4.19.0/2.0.10

**Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO**

Prüfungsart: **Otto mit geregelterm KAT und OBD**  
 Software: **BEA-PC DE V3.0 - 10.2017**

Kraftstoffart: **Benzin**  
 Abgas: **BEA050 BEA V2.02 3AA30592 / AMM 000-B6 F54B**  
 Gerätenummer: **120167121**  
 Messtechnik: **KTS515 KTS515 V3.20**  
 Gerätenummer: **0870057233**

Fahrzeugdaten: **IV/2019**  
 AU-Geräteleitfaden: **5.01**

FIN gem. Fz.-Dokumente: **ZFA31200000954480**

# MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: **i.O.#**  
 bei Motor an: **i.O.#**  
 MIL Status ausgelesen: bei Motor an: **i.O.**  
 Prüfbereitschaft unterstützt: **011101100001**  
 gesetzt: **000000000000**

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Konditionierung Kat:	(s)	180		1	
Bei Drehzahl:	(1/min)	3000			
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	70		76.0	i.O.
Drehzahl b.L.:	(1/min)	650	850	699	i.O.
Drehzahl e.L.:	(1/min)	2000	3000	2506	i.O.
CO-Gehalt e.L.:	(%Vol)		0.20	0.025	i.O.
Lambdawert e.L.:		0.97	1.03	0.997	i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): **Nein**  
**Gesamtergebnis der Untersuchung** **i.O.**

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO  
 Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.  
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),  
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.  
 Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuev-sued.de/impressum](http://www.tuev-sued.de/impressum).  
 Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
 Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuev-sued.de](http://www.tuev-sued.de).  
 Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598;  
 ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.