

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Halterdaten liegen nicht vor

i-Kfz Prüfziffer: psVC15j9



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1M2108832/A

(3) 10.11.2023 17:47

(2) Amtl. Kennzeichen

D ohne

(1) Fzg-Ident-Nr.

TSMNZC72S00647247

		Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse	
		Achse	links [daN]	rechts [daN]	Druck [bar]	links [daN]
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AB)					
Hersteller (-Nr)	MAGYAR SUZUKI (H) (8306)					
Typ und Ausführung (-Nr)	NZ (ABR-00089)					
Erstzulassung	11/2016	1	262	258	45,0	
(4) Stand des Wegstreckenzählers	90.840	2	157	145	74,0	119 112 block.
Zul. Gesamtmasse	1480 kg	Abbremsung gem. Bezugswerten			Abbremsung FBA: 15 %	
letzte Hauptuntersuchung vom		FbMin1=458, FbMin2=225				
(3) Prüfort	Aichach, 1000-00/1000-00					
Version Systemdaten-Anwendung	4.24					

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- * Radbremse, Bremsscheibe 1. Achse links und rechts etwas eingelaufen (HW)
- * Radbremse, Bremsbelag 1. Achse links und rechts nahe Verschleißgrenze - Zustand beobachten (HW)

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

11.2025

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.



Meßprogramm: Fahrzeug Feld 14.1/Feld 2.1/Feld 2.2: 36W0/8306/ABR Amtliches Kennzeichen: Erstzulassung: 08.11.2016	Version 6.36L501 Smart V1.32 OBD-Kat SUZUKI NZ Motorcode: FIN: TSMNZC72S00647247 Kilometerstand: 90840
---	--

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Mängel nach Nr. 4.4 der Richtlinie (Mängel-Nr. 813) festgestellte Mängel wurden behoben: Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der Au-Richtlinie				---	# #
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	# i.O.
Ansteuerung				i.O.	# i.O.
Status				i.O.	i.O.
Konditionierung					
Öltemperatur	°C	70		79	i.O. i.O.
Bei erhöhter Drehzahl					
Drehzahl	1/min	2500	3200	2793	i.O.
CO	%Vol		0.10	0.01	i.O.
Lambda		0.970	1.030	1.000	i.O.
Bei Leerlauf-Drehzahl					
Funktionsprüfung OBD					
Status					i.O.
Prüfbereitschaft					
unterstützte Tests				010000000000 011101100001	
durchgeführte Tests				000000000000 000000000000	
Fehlerspeicher					
i.O.					
Gesamtergebnis					
Abgasuntersuchung		bestanden			
Erläuterungen					
		# Handeingabe			
Kontrollnummer nach §47b:					
Prüfer		Dipl.-Ing. (FH) M. Merz			
Unterschrift					



© 2023 GTU mbH F. Nr. UB 01/23

176051775 3

