


KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



3. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

31.10.19

Datum
mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:


Fahrzeug in Ordnung: ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein


Bemerkungen:

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Steinschlag | <input checked="" type="checkbox"/> Delle/Beule |
| <input type="checkbox"/> Kratzer | <input type="checkbox"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |



KAROSSERIE-U



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeich

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Steinschlag | <input checked="" type="checkbox"/> Delle/Beule |
| <input type="checkbox"/> Kratzer | <input type="checkbox"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservier |

GSNACHWEISE

Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-

Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
Richtlinien durchgeführt am

10.19

dem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung: ja nein

Bestehende Karosserieschäden, insbesondere
Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein


Bemerkungen:

Unterschrift der Fachwerkstatt



Way of Life!

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Delle/Beule
- Kratzer
- Karosserieschaden
- Lackschaden
- Unterbodenkonservierung

4. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-
Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

28.07.20

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung: ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere
Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein


Bemerkungen:

Stempel



Way of Life!

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



5. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

16.05.2021

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:



Stempel und Unterschrift der Fachwerk

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

Steinschlag

Delle/Beule


Kratzer

Karosserieschaden

Lackschaden

Unterbodenkonservierung

KAROSSERIE-U



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

Steinschlag

Delle/Beule

Kratzer

Karosserieschaden

Lackschaden

Unterbodenkonservierung



Way of Life!

UNTERSUCHUNGSNACHWEISE

Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-

Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
Richtlinien durchgeführt am

13.04.2022

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:




Unterschrift der Fachwerkstatt



Way of Life!

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Steinschlag | <input checked="" type="checkbox"/> Delle/Beule |
| <input type="checkbox"/> Kratzer | <input type="checkbox"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |

6. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-
Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

13.04.2022

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:



Way of Life!

