

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2022013482	Verkaufstyp KM7BEX	Kennzeichen AIC TJ 903	Zulassung 2021-09-30
Fahrgestellnummer VSSZZZKMZNR007597	MKB DPCA	Kilometerstand 32138	Serviceberater Müller
Verkaufstyp FORMEN1,5 TSIF 5T110 DS9M6	GKB UWR	Modelljahr 2022	Datum 24.01.2023

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Connectdienste prüfen	☒	☐	☐
Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren	☒	☐	☐
Front-/ Heckbeleuchtung, Blink-/ Warnblinkanlage, Dauer-/ Tagfahrlicht, statisches Kurvenlicht und automatische Fahrlichtsteuerung (falls vorhanden): Funktion prüfen	☒	☐	☐
Innenraum-, Kofferraum- und Handschuhkastenbeleuchtung, Zigarrenanzünder, Steckdosen, Signalhorn und Kontrolllampen: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Ölwechsel-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen.	☒	☐	☐
Inspektion-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen.	☒	☐	☐
Fehlerspeicher aller Systeme auslesen.	☒	☐	☐
Sicherheitsgurte: Vorhandensein Stopperniete und Blockierverhalten Aufrollautomaten prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Scheibenwisch-/Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
Karosserie: Auf Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen	☒	☐	☐

•	Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
•	Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen des Unterbodenschutzes, Unterbodenverkleidungen, Leitungsverlegung, Stopfen	☒	☐	☐
•	Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	☒	☐	☐
•	Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
•	Achsgelenke, Achslager, Koppelstangenlager und Stabilisatorgummilager: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐
•	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	☒	☐	☐
•	Schraubenfedern und Anschlagpuffer vorn und hinten: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐

Bereifung		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
•	Reifenalter prüfen: Wir empfehlen, Sommer- und Winterreifen, die älter als 6 Jahre sind, nicht mehr zu verwenden.	☒	☐	☐
	Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>5</u>	☒	☐	☐
	Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>5</u>	☒	☐	☐
	Reifenfülldruck an allen 4 Rädern und Reserverad: Prüfen	☒	☐	☐
	Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>5</u>	☒	☐	☐
	Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>5</u>	☒	☐	☐
	Reifen-Kontroll-Anzeige: nach Reifenfülldruckkorrektur kalibrieren	☒	☐	☐

Motorraum		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), VW-Norm VW 508 00 (0W-20) Füllmenge 4,3 Liter	☒	☐	☐
	Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	☒	☐	☐
	Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C (arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: <u>-29 °C</u>	☒	☐	☐
	Scheibenwisch- / Waschanlage: Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen; Flüssigkeit auffüllen (nur auf Kundenwunsch)	☒	☐	☐
	Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
	Scheinwerfereinstellung: Prüfen, gegebenenfalls einstellen (Eine Korrektur der Einstellung erfolgt gegen gesonderte Berechnung)	☒	☐	☐
	Warndreieck: Vorhandensein prüfen	☒	☐	☐
	Bordwerkzeug: Vollständigkeit pannenrelevanter Bestandteile prüfen	☒	☐	☐
	Werkstattmodus deaktivieren und Connectdienste prüfen	☒	☐	☐
	Probefahrt durchführen	☒	☐	☐

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

⊛ Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

25.01.23 
Datum/Unterschrift (Ausführender)

25.01.23 
Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2024001965	Verkaufstyp KM7BEX	Kennzeichen AIC TJ 903	Zulassung 2021-09-30
Fahrgestellnummer VSSZZZKMZNR007597	MKB DPCA	Kilometerstand 61920	Serviceberater <i>Brum</i>
Verkaufstyp FORMEN1,5 TSIF 5T110 DS9M6	GKB UWR	Modelljahr 2022	Datum 18.03.2024

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz ersetzen	☒	☐	☐
Bremsflüssigkeit: Wechseln	☒	☐	☐
Zündkerzen: Ersetzen	☒	☐	☐

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren	☒	☐	☐
Front-/ Heckbeleuchtung, Blink-/ Warnblinkanlage, Dauer-/ Tagfahrlicht, statisches Kurvenlicht und automatische Fahrlichtsteuerung (falls vorhanden): Funktion prüfen	☒	☐	☐
Innenraum-, Kofferraum- und Handschuhkastenbeleuchtung, Zigarrenanzünder, Steckdosen, Signalhorn und Kontrolllampen: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Ölwechsel-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen.	☒	☐	☐
Inspektion-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen.	☒	☐	☐
Fehlerspeicher aller Systeme auslesen.	☒	☐	☐
Sicherheitsgurte: Vorhandensein Stoppniete und Blockierverhalten Aufrollautomaten prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Scheibenwisch- /Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen, ggf. einstellen	☐	☒	☒
Karosserie: Auf Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
⑤	Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen	☐	☒	☒
⑤	Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
⑤	Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen des Unterbodenschutzes, Unterbodenverkleidungen, Leitungsverlegung, Stopfen	☒	☐	☐
⑤	Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	☒	☐	☐
⑤	Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
⑤	Achsgelenke, Achslager, Koppelstangenlager und Stabilisatorgummilager: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐
⑤	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	☒	☐	☐
⑤	Schraubenfedern und Anschlagpuffer vorn und hinten: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐

Bereifung		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
⑤	Reifenalter prüfen: Wir empfehlen, Sommer- und Winterreifen, die älter als 6 Jahre sind, nicht mehr zu verwenden.	☒	☐	☐
	Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 7mm	☒	☐	☐
	Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 7mm	☒	☐	☐
	Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 5mm	☒	☐	☐
	Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 5mm	☒	☐	☐
	Reifenfülldruck an allen 4 Rädern und Reserverad: Prüfen	☐	☒	☒
	Reifen-Kontroll-Anzeige: nach Reifenfülldruckkorrektur kalibrieren	☒	☐	☐

Motorraum		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), VW-Norm VW 508 00 (0W-20) Füllmenge 4,3 Liter	☒	☐	☐
	Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	☒	☐	☐
	Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐

Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C (arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: -30°C	☐	☒	☒
Scheibenwisch- / Waschanlage: Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen; Flüssigkeit auffüllen (nur auf Kundenwunsch)	☒	☐	☐
Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Scheinwerfereinstellung: Prüfen, gegebenenfalls einstellen (Eine Korrektur der Einstellung erfolgt gegen gesonderte Berechnung)	☒	☐	☐
Warndreieck: Vorhandensein prüfen	☒	☐	☐
Bordwerkzeug: Vollständigkeit pannenrelevanter Bestandteile prüfen	☒	☐	☐
Werkstattmodus deaktivieren und Connectdienste prüfen	☒	☐	☐
Probefahrt durchführen	☒	☐	☐

● **Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung**

⦿ Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten beheben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

- Stoßstange vorne unten beschädigt
- Notrad Luftdruck und Luftdruck rundum korrigiert
- Kühlwasserstand korrigiert
- mehrere leichte Steinabplatzer WSS

18.03.2024


Datum/Unterschrift (Ausführender)

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

PENTHALER



Service



Audi
Service



Nutzfahrzeuge
Service

Autohaus Heinrich Penthaler • Leonhardstr. 2 • 86551 Aichach-Oberbernbach

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNG

Frau
Carola Honisch

Ziegeleistr. 2 a

86573 Obergriesbach-Zahling

Bei Zahlung bitte Beleg-Nr. und Kunden-Nr. angeben.

Beleg-Nr.	Auftrags-Nr.	Kunden-Nr.
013034	78533	21431
Betriebs-Nr.	Belegdatum	Abn.-Gr./Auftr. Art
14167881	05.06.25	N 8020
Freigabe-Nr.		Seite

Amtl. Kennzeichen	Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	km-Stand	Fällig TÜV
AIC-TJ 903	*	KM7BEX	VSSZZZKMZNR007597	24.09.21	04.06.25	77113	9.24

01980000	PANNENHILFE VOR ORT	12	EURO
27061900	BATTERIE ERSETZT	12	130,00
01500060	GFS/GEFÜHRTE FUNKTION	12	52,00
000 915 089 AB	1 BATTERIE	12	26,00
			245,88

Datum der Leistungserbringung KD/ET - WERKSTATT 05.06.25

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
Ihren Serviceberater Herrn H. Penthaler
ABSCHLEPPDIENST TAG & NACHT 24 Std. TEL: 08251 50041

Sicherheitshinweis:

Nach Arbeiten am Fahrwerk z.B. Räder, Reifen
müssen die Radschrauben nach ca: 50 km nachgezogen werden

Ust.ID-Nr. Rechnungsempfänger:

5

USt.-Basis: 453,88 19,00 % USt.-Betrag 86,24

24h Abschleppdienst

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rg.*	Gesamtbetrag
EURO 208,00	245,88	86,24	0,00	0,00	0,00	540,12*
Summe	453,88					Zahlbar sofort ohne Abzug

Die Leistungen wurden zwischen Annahme- und Rechnungstag (§ 14 Abs. 1, Ziffer 4 UStG.) erbracht. Die Lieferung von Agenturware erfolgt im Namen und für Rechnung der Fremdfirma.
*Ggf. enthaltene USt. ist den beigefügten Belegen zu entnehmen. Die Lieferung von Original Teilen erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen.

Autohaus Heinrich Penthaler
Leonhardstr. 2
86551 Aichach-Oberbernbach
Telefon: (0 82 51) 5 00 41
Telefax: (0 82 51) 32 33
eMail: kontakt@auto-penthaler.de
Internet: www.auto-penthaler.de

Gerichtsstand für alle Lieferungen und Leistungen ist Aichach
USt-IdNr.: DE 183 134 459
Steuer-Nr.: 102/257/60344

Sparkasse Aichach-Schrobenhausen
IBAN: DE27 7205 1210 0000 0260 62
BIC: BYLADEM1AIC
Raiffeisenbank Rehling eG
IBAN: DE22 7206 9193 0000 2179 99
BIC: GENODEF1RLI

junited AUTOGLAS

AICHACH · AUGSBURG

junited Autoglas Aichach
Am Plattenberg 2a
86551 Aichach

Tel: 08251 / 88 29 00
E-Mail: service@myautoglas.de
USt-IdNr: DE175423363
Gerichstand: 86551 Aichach

Herr
Rumpelt Sebastian
Dorfstr. 62 a
D - 86551 Aichach

AUFTRAG: 4319

Tel.: 0172/6047616
Versicherung: DEVK-JA (OHNE SB-TEILUN
Vers.Nummer: 540305510
Selbstbeteiligung: 150€ () Bar () EC Datum: 
Vorsteuer: () ja () nein
Schadenort: _____ Schadentag: 2

Seite: 1/2
Datum: 20.01.2026
Lieferdatum: 20.01.2026
Kunden-Nummer: 14507
Kennz.: AIC-TJ 903
Fahrzeug: CUPRA FORMENTOR
Fahrgestell-Nr.: VSSZZZKMZNR007597
KM-Stand: 82624
KBA-Nr.: 7593 / ARC
Zulassungsdatum: 24.09.2021
Ersatzwagen: () ja () nein Kennz.: _____

Pos	Menge	Bezeichnung
-----	-------	-------------

- | | | |
|----|-------|---|
| 1 | 1,00 | 7625AGACMVZ
WS-Scheibe / GA+RLSV+E-KAM / W A
CUPRA FORMENTOR |
| 2 | 1,00 | 7625AXSR
Zubehör / KLEBEFOLIE SENSOR / WZBH
CUPRA ZUBEHÖR |
| 3 | 1,00 | Zubehör / REINIGUNGSLÖSUNG 0,06 L / ZBH
SEAT ZUBEHÖR |
| 4 | 1,00 | Zubehör / APPLIKATOR (BE25) / ZBH
SEAT ZUBEHÖR |
| 5 | 3,00 | Zusatz-AW [10] / FEHLERSPEICHER AUSLESEN /
WAWS
ZUSATZARBEIT KAMERA |
| 6 | 10,00 | Zusatz-AW [10] / KAMERA EINSTELLEN / WAWS
ZUSATZARBEIT KAMERA |
| 7 | 1,00 | Zubehör / SCHNEIDEFADEN 1,25X6000 / ZBH
SEAT ZUBEHÖR |
| 8 | 1,00 | Klebesatz / KLEBESATZ - K2 / WKL2
SEAT 2K-SCHEIBENKLEBSTOFF 400ML |
| 9 | 1,00 | Klebesatz / AKTIVATOR / WAKT
SEAT AKTIVATOR 10ML |
| 10 | 1,00 | Klebesatz / GLAS- UND LACKPRIMER / WPRI
SEAT PRIMER 10ML |
| 11 | 27,00 | Montage-Arbeitswerte [10 AW=1 Std.] |
| 12 | 1,00 | Altglasentsorgung PKW
Bundes- & Landesentsorgungs-
verordnung / KFZ-Verbundglas |

Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	VSSZZZKMZNR007597
Typbezeichnung	FORMEN1,5 TSIF 5T110 DS9M6
Datum der Auslieferung	2021-09-30

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2026-03-25
Laufleistung	84010 km
Auftragsnummer	36080
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Auto Miesl Am Martinsberg 3 86551 Aichach
Autorisierter Service Partner	Nein



SCHWABA AUTOCENTER

Ein Unternehmen der Schwaba GmbH

RECHNUNG Kundenoriginal

Schwaba Autocenter, Neuburger Straße 135 - 139, 86167 Augsburg

Frau
Carola Honisch
Ziegeleistr. 2 a
86573 Obergriesbach

Rechnungs-Nr.: 86161154081

Bei Zahlungen bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben.

Datum (= Tag der Lieferung): 16.04.2026

Kunden-Nr.: 861228084

Abnehmer-Gruppe: 80

Auftrags-Nr.: 2026004727 / 1

Betriebs-Nr.: 48232

Seite 1 von 3

Amtl. Kennzeichen	Typ/ Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.- Annahmedatum	km-Stand Fahrzeugannahme	Serviceberater
AIC TJ 903	KM7BEXE00	24.09.2021	VSSZZZKMZNR007597	15.04.2026	84214	Robin Hihler

Ihre nächste HU/AU ist: 09/2026

Nr.	Arbeitsposition/ Teilenummer	Bezeichnung	Mit- arbeiter	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Steuer- Code	Betrag EUR
1	ZSAC CUPRA	*Cupra Premium Service*					
	C90819AR	Außenreinigung *CPS*	127		1,00 Stück	#3	0,00
	C90819IR	Innenreinigung (Fußraum vo. Saugen)*CPS*	127		1,00 Stück	#3	0,00
	C90819FK	Flüssigkeiten Check-Up *CPS*	127		1,00 Stück	#3	0,00
		Beinhaltet Kontrolle und ggf. auffüllen vom Motoröl und Scheibenwaschwasser incl. Material					
	C92518E5	Hol- u. Bringservice (Eigenleist.) *CPS*	127		1,00 Stück	#3	0,00
	(05) G 052164DS	SCHEIBENKLAR		0,00	1,00 Stück	#3	0,00
		Mengenangabe in Liter					
2	01500060	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION .	127			#3	181,00
3	27068950	BATTERIE GELADEN	127			#3	18,10
		Gesamtbetrag (netto):					199,10

(05) Original Ersatzteil ® / Zubehör

Geprüfte Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Ihr Serviceberater, Herr Robin Hihler, dankt für Ihren Auftrag und wünscht Ihnen eine gute Fahrt.

War alles zu Ihrer Zufriedenheit? Kurz nach Ihrem Besuch bei uns im Hause erhalten Sie eine SMS oder E-Mail, in der Sie uns als Team vom Schwaba Autocenter bewerten können. Bitte geben Sie dabei auch Ihren Namen an (Kontaktdaten Übermittlung), damit wir Ihre Bewertung zuordnen können. Über ein positives Feedback von Ihnen würden wir uns sehr freuen.

Zwischensumme

199,10

Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Agenturware) erfolgt im Namen und für Rechnung des Leistungserbringers. Ggf. enthaltene USt. ist den beigefügten Belegen zu entnehmen.

Schwaba Autocenter
Schwaba Autocenter
Ein Unternehmen der
Schwaba GmbH
Neuburger Straße 135 - 139
86167 Augsburg
Telefon (0821) 7 00 13-0
Telefax (0821) 7 00 13-62
www.schwaba.de
E-Mail: info.autocenter@schwaba.de

Schwaba GmbH
Donaustraße 8 - 12
86165 Augsburg
Ust.-Ud.-Nr. DE 258 805 406

Bankverbindung:
Commerzbank AG
IBAN: DE94 5004 0062 0004 0986 16
BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE49 7004 0041 0270 4229 00
BIC: COBADEFFXXX

Sitz der Gesellschaft:
Augsburg
Registergericht Augsburg
HRB 23291
Geschäftsführer:
Michael Agsteiner, Jörg
Kamenz