




(1) Fz-Id.Nr.: **VSSZZZ1PZCR017652**
 (2) Amtl. Kennz.: **CO SH9999 (D)**
 (3) Ausstellungsdatum: **26.02.2020 15:20 Uhr** Seite 1 von 1
 Prüfort: **Rödental** 0000182605
 (4) Laufleistung: **90440 km**
 (5) Klasse: **Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.** M1
 Aufbau: **Mehrzweckfahrzeug** AF
 Hersteller: **SEAT (E)** 7593
 Typ: **1P** AEX00016
 Var./Ver./Ausf.: **AFCBZBX01 / SGSFM6AJ0097MG**
 Antriebsart: **Benzin** 0001
 Emissionsschl.: **EURO5;F;PI/CI; M, N1 I** 35F0
 zGM: **1775 kg** EZ: 12.09.2011
 Letzte HU: **02.2018** FSD.HU/Mangel: **4.18.5.1/2.0.9**
 Kundenkennzeichen:

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU: Februar 2022
Prüfplakette: zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.
 Die Plakette wurde zugeteilt.
 Das Fahrzeug ist im Februar 2022 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Ehrhardt
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)



Untersuchung des Abgasverhaltens am 26.02.2020 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-2-02-0664-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	296	237	533	381	59,1	66	54
Betriebsbremse 2. Achse	170	165	335	172	72,1	34	18
Feststellbremse 2	110	108	218				

ALB soll / ist (1) bar
 ALB soll / ist (2) bar
 Feststellbremse blockiert: Ja

(10) Hinweise:

- Wegen starker Verschmutzung / Unterbodenschutz an der Unterseite war das Fahrzeug nur bedingt prüfbar.
- Abgasanlage/Schalldämpfer/Außenmantel Korrosion beachten!

Rechnung Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	63,36 EUR	75,40 EUR
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO	8,40 EUR	10,00 EUR
Gesamt:	Netto 71,76 EUR	Brutto 85,40 EUR
USt-IdNr.: DE177565595		USt 19%: 13,64 EUR

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
 Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.
 Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuev-sued.de/impressum.
 Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
 Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuev-sued.de.