

if KÜS-Partner:
 KÜS-MÜNCHEN - TEAM OST
 WWW.KUES-MUENCHEN.DE
 Emeranstraße 36
 85622 Feldkirchen
 089-92549643

KÜS

Beatrice Huber
 Oberasbach 6
 85646 Anzing

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident-Nr.: MMSLFE42S00188690	(5) Fz.-Art: M1AB	Fz.z.Pers.bef.b. 8 S	Bericht-Nr.: X164870707
(2) Amtl. Kennz.: D EBE-BW83	Aufbau-Art: Schräghecklimousine	ZGM: 1260	Expresscode: t5vv1zYr
(3) Prüfdatum: 05.08.2021 / 08:38	Hersteller: 1688	SUZUKI (THA)	Kennnummer: 10615001
(3) Prüfort: Feldkirchen	Fz.-Typ: AAA00010	LF	U-Stelle: 13900CI
(4) Laufleistung abgel.: 41216 km	Erstzul.: 06/2018	letzte HU:	Auftrag:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im August 2023.



Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

	Kraft [daN]				Achsannteil [%]		Ergebnis
	Ref.Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	Ist	Min	
Betriebsbremsanlage:							
1. Achse	202	117	121	31,0	66,6	69	n.i.O
2. Achse	161	145	113	67,0	33,4	12	i.O
Feststellbremsanlage:		Links	Rechts				
Abbremsung: 17 %	2. Achse	100	116				

(7) Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
 angebracht
 (8) nächste HU:
 August 2023

(9) Ihr Prüflingenieur
 Dipl.-Ing. (FH) Immanuel Köhler


 10615001 

Das Abgasverhalten wurde am 05.08.2021 durch die Werkstatt mit der Nr. BY-4-04-3997-63 überprüft.

Bemerkungen

Das KÜS-Team München dankt Ihnen für den Auftrag! Wir wünschen Ihnen eine gute und unfallfreie Fahrt!

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:
 Endsumme netto: 66,39 EUR; 19% USt: 12,61 EUR

79,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und auf Rechnung der KÜS durchgeführt.
 USt-Id Nr.: DE162499068
 Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1
 Anlage VIII StVZO. (Version 4.20.4.1)

Endsumme

79,00 EUR