



Bericht-Nr.: ODE0LGU014D014067

iKFZ-Prüfz.: 12Lmihw%

Org.Code: 2009

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

SÜDDEUTSCHE ASSISTENZGESELLSCHAFT UG
 89129 Langenau

(1) Fz-Id.Nr.: **JSAAZC13S00258555**
 (2) Amtl. Kennz.: **UL AG107 (D)**
 (3) Ausstellungsdatum: 01.06.2022 14:11 Uhr
 Prüfort: Neenstetten
 (4) km-Stand: 48490 km
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Aufbau: SCHRÄGHECKLIMOUSINE
 Hersteller: SUZUKI (J)
 Typ: AZ
 Var./Ver./Ausf.:
 Antriebsart: Benzin
 Emissionsschl: EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M,
 zGM: 1380 kg
 Letzte Prüfung: -- FSD.HU/Mangel:
 Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1
 0020821930

M1
 AB
 7102
 AEN00006
 C13S / AT
 0001
 36AG
 EZ: 28.06.2019
 4.21.5/2.0.15

Hauptuntersuchung § 29 StVZO


(7) Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
 Juni 2024

Prüfplakette
 zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
 Das Fahrzeug ist im Juni 2024 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.



(9) Es betreute Sie Herr Schmidt
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 01.06.2022 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BW-8-08-042-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	210	220	430	298	32,0	82	61
Betriebsbremse 2. Achse	120	100	220	197	75,0	18	16
Feststellbremse 2. Achse	100	80	180				

ALB soll / ist (1) bar
 ALB soll / ist (2) bar
 Feststellbremse blockiert: Ja

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	70,17 EUR	83,50 EUR	
Gesamt:	Netto 70,17 EUR	Brutto 83,50 EUR	USt 19%: 13,33 EUR
USt-IdNr.: DE177565595			

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
 Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.
 Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
 Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
 Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.