

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DKJK00537

Seite 1/1

(1) FIN	SHHFK1760FU005161	(2) Amtl. Kennzeichen	D BÜD M 204
(3) Prüfort	000110/0074-07 Die Weidenbach 3a 63674 Altenstadt	(3) Prüfdatum	28.01.2025 (08:50)
Zulässige Gesamtmasse	1.680 kg	(4) Stand Wegstreckenzähler	102.207 km
Hersteller (HSN)	HONDA (GB) (2131)	(5) Fahrzeug-Klasse	M1/AB
Typ (TSN-VVS)	FK1 (AAP-00018)	Erstzulassung	29.01.2016
		Letzte HU	01.2023
		FSD.HU21 Version	4.27.3

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

Bremswirkprüfung	(Messwerte in daN)	F(B) links	rechts	Abw. [%]	Druck [bar]	Σ F(B) Ist/Min	Anteil Ist /Min [%]
Betriebsbremse	Achse 1	251	251	0,0	19,0	502/164	80,3 /55,3
	Achse 2	200	150	25,0	54,0	350/124	19,6 /14,7
Feststellbremse	Achse 2	110	150	26,6			
Abbremsung					Z(FBA) 15,5%		FBA Blockiert

(7) Ergebnis **Ohne festgestellte Mängel** Prüfplakette **Zugeteilt** (8) Fälligkeit der nächsten HU **01.2027**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems
vom 28.01.2025, Kontrollnummer: HE-3-04-4089-63

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
Dipl.-Ing. (FH) Horst Müller, Pl-Nr. 00110032
Ingenieurbüro | Vorhein
Hirtenweg 7 • 63579 Freigericht • Tel.: 0605584890

(10) Sonstige Angaben
Frontspoiler links und rechts, je ein fehlender Befestigungsclip

Rechnung Nr. UB-DKJK00537

Rechnungsdatum 28.01.2025

§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (beigestellte UMA)*

Netto 86,55 EUR Brutto 103,00 EUR

Gesamtbetrag**

86,55 EUR 103,00 EUR

enthaltene 19 % MwSt.

16,45 EUR

*) Inkl. amtl. Gebühr für Systemdaten - Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO.

***) Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt.

