



Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

GEBRAUCHTWAGENZENTRUM MÜNCHEN NORD
85716 Unterschleißheim

(1) Fz-Id.Nr.: VF1R9800963646073
(2) Amtl. Kennz.: (D)
(3) Ausstellungsdatum: 17.10.2023 12:45 Uhr
Prüfart: Unterschleißheim
(4) km-Stand: 54365 km
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau: Schräghecklimousine
Hersteller: RENAULT (F)
Typ: R
Var./Ver./Ausf.: 00BD2 / N45SA06A5000
Antriebsart: Diesel
Emissionsschl: EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M,
zGM: 1700 kg
Letzte Prüfung: 05.2022 FSD.HU/Mangel:
Kundenkennzeichen: 4.24.2/2.0.17

Seite 1 von 1
0020815188

M1
AB
3333
AZY00484
0002
36AD
EZ: 28.05.2019

Vorberichtsnummer: X173797901 vom 16.10.2023

Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)

(7) Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Oktober 2025

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
Das Fahrzeug ist im Oktober 2025 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Hailfinger
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	223	196	419	371	41,0	76	56
Betriebsbremse 2. Achse	179	165	344	329	106,0	24	19
Feststellbremse 2. Achse	114	105	219				

Feststellbremse blockiert: Ja

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner			
Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)	14,71 EUR	17,50 EUR		
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO	8,40 EUR	10,00 EUR		
Gesamt:	Netto 23,11 EUR	Brutto 27,50 EUR	USt 19%:	4,39 EUR
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 17.10.2023			

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.
Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte
Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.