



Bericht-Nr.: 0DE0AIC0Q0M012263

iKFZ-Prüfz.: XqyYEoxf

Org.Code: 1012

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(1) Fz-Id.Nr.:

(2) Amtl. Kennz.:

(3) Ausstellungsdatum:

Prüfört:

(4) km-Stand:

(5) Klasse:

Aufbau:

Hersteller:

Typ:

Var./Ver./Ausf.:

Antriebsart:

Emissionsschl:

zGM:

Letzte HU:

Kundenkennzeichen:

VSSZZZKMZNR007597

AIC TJ903 (D)

15.11.2024 13:04 Uhr

Aichach

75963 km

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

SEAT (E)

KM

CXDPCAX0 / FM6CFM6C90014BI1AAC

Benzin

EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,

1950 kg

FSD.HU/Mangel:

Seite 1 von 2

10204

M1

AC

7593

ARC00050

0001

36AP

EZ: 24.09.2021

4.27.0/2.0.19

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
November 2026

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im November 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhalte

(9) Es betreute Sie Herr Berchtenbreiter
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	R	s)	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	243	222	465			49
Betriebsbremse 2. Achse	186	183	369	216	52,84	21
Feststellbremse 2. Achse	141	136	277		32,1	

Feststellbremse blockiert: Ja

(10) Hinweise:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Untersuchung mit Winterbereifung ausgerüstet.

TÜV Gebühr

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	53,19 EUR	63,30 EUR
Untersuchung Motormanagement- /Abgasreinigungssystem	72,86 EUR	86,70 EUR
HU + AU Kombination		

Gesamt:

UST-IdNr.: DE177565595

Leistungsdatum: 15.11.2024

Brutto 150,00 EUR

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug