


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IET 1673	Ημερομηνία	12,11,20
Αρ. Πλαισίου	186522		
Μάρκα	HYUNDAI		
Περιγραφή Οχήματος	MATRIX		
Χρώμα	ΠΡΑΣΙΝΟ		

α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		v			
2					
3					
4					
5					
6		v			
7					
8					
9					
10					
11			v		
12					
13		v			
14					
15		v			
16		v			
17					
18		v			
19					
20					
21		v			
22		v			
23		v			
24					
25					
26					
27					



						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλας	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	2
Εμπρός Αριστερά	5,26	Goodyear	195,55	16	v	1	ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ
Εμπρός Δεξιά	5,3	v	v	v	v		
Πίσω Αριστερά	5,48	v	v	v	v		
Πίσω Δεξιά	5,6	v	v	v	v	2	
Ρεζέρβα		ΌΧΙ	ΡΕΖΕΡΒΑ				