


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	YNY 3780	Ημερομηνία	11,8,20
Αρ. Πλαισίου	112260		
Μάρκα	SKODA		
Περιγραφή Οχήματος	FABIA		
Χρώμα	ΜΠΛΕ		

	a/a	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
	1		V			
	2					
	3		V			
	4					
	5					
	6		V			
	7					
	8					
	9					
	10			V		
	11		V			
	12					
	13		V			
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20			V		
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλας	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΓΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ
Εμπρός Αριστερά	5,16	V	195,55	15	V		
Εμπρός Δεξιά	5,22	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	6,02	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	5,77	Continental	V	V	V	2	
Ρεζέρβα	...	Dunlop	185,6	V	V		

