


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IPN 4474	Ημερομηνία	10,11,20
Αρ. Πλαισίου	314866		
Μάρκα	HYUNDAI		
Περιγραφή Οχήματος	I 20		
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ		

α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		v			
2					
3		v			
4				v	
5					
6		v			v
7					
8			v		
9					
10					
11					
12					
13		v			
14					
15		v			
16					
17			v		
18					
19			v		
20			v		
21					
22			v		
23					
24					
25					
26					
27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	2
Εμπρός Αριστερά	5,1	Dayton	175,7	14	v	1	ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ
Εμπρός Δεξιά	4,6	v	v	v	v		
Πίσω Αριστερά	5,18	v	v	v	v	2	
Πίσω Δεξιά	5,42	v	v	v	v		
Ρεζέρβα		ΚΙΤ					