


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ΙΤΗ 5256	Ημερομηνία	16,11,20
Αρ. Πλαισίου	126866		
Μάρκα	SEAT		
Περιγραφή Οχήματος	IBIZA		
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ		

	α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
	1					V
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8			V		
	9					
	10					
	11					V
	12					
	13			V		V
	14					
	15					
	16					
	17					
	18			V		
	19			V		
	20			V		
	21			V		
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	2
Εμπρός Αριστερά	5,31	Torque	185,6	15	V	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Δεξιά	5,27	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,86	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5,93	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		Bridgestone	165,7	14			