


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	IHY 4073
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	100344
<b>Μάρκα</b>	OPEL
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	VECTRA
<b>Χρώμα</b>	ΜΠΛΕ



α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					V
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10			V		
11					V
12					
13					V
14					
15					V
16					V
17		V			V
18					
19					V
20					
21			V		V
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>	<b>1</b>	<b>ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ</b>
Εμπρός Αριστερά	6,52	Goodyear	205,55	16	V		
Εμπρός Δεξιά	6,38	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	7,05	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	7,22	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		Bridgeston	215,55	V		<b>2</b>	