

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ
 101

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
 0450170

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 SEAT

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 ΙΤΗ5256

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 ΙΒΙΖΑ

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 VSSZZZ6JZGR126866

 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
 70980

 ΚΑΥΣΙΜΟ
 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αρχικός ΕΜΠΙΡΟΘΕΣΜΟΣ

 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 02/06/2020 16:24

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
 02/06/2022

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ¹)	
	Ρελαντί	0.03	86	***	***
Υψηλές Στροφές	0.03	86	1.012		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		7.177	9.722		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	18.716	
61.51					
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-0.9	60	57	5
	Άξονας 2		55	42	23.636

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

 Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

 1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ - Δευτερεύουσα Σ - Σοβαρή Ε - Επικίνδυνη)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης