

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

155

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0223187

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 6585 OPEL Η VAUXHALL

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 2. GR IPN1459

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 93C ASTRA

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 1.W0LPD6EA4EG077717

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 5.ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
 4. 37433

 ΚΑΥΣΙΜΟ
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

7. **Επιτυχής**
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αρχικός

[ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 3. 12 Ιουλ 2018 / 12:31:20 μ
 ΣΧΥΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

8. 12 Ιουλ 2020

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
	Ρεταντί				0,82
Υψηλές στροφές					
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		2,76	0,15		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	Μονόπλ.	Σύνολο
				25,61	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db(A)	rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Λιαφορά (%)
	Άξονας 1	-2,30	77	74	3,90
	Άξονας 2		67	69	2,90

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

 Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ με λήξη 12/07/19

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

1_12.07.2018.1211, 02_12.07.2018.1214, 03_12.07.2018.1214

22416561895809100063

 Χ^ο Αρμόδιος της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

COPY