

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

199

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0157209

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 6034 FORD

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2. GR NIT3712

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
 AG3 FOCUS

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

1.WF0KXXGCBKBJ08419

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 5. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Έως 8 Θέσεις+ΙΧ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

4. 199840

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  
**Επιτυχής**

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός

(Εμπρόθεσμος)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

3. 8 Οκτ 2019 / 4:41:40 μμ

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

8. 8 Οκτ 2021

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>-1</sup> )
		Ρελαντί	0,02	16	
ΠΕΔΗΣΗ	Υψηλές Στροφές	0,04	29	0,015	
	Μονόπλευρο	0,37	8,89		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	Σύνολο	
		63,25		21,28	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	db (A)		rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	2,80	84	80	4,76
Αξονας 2		79	76	3,80	

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

10. Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 08/10/2020

 Δύναται να διενεργηθεί επανέλεγχος  
 σύμφ. με την Υ.Α. 5295/6392/27-9-2006

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

 Αρ. Φ.Π. ΔΤΕ | Ημερομηνία Ένδ. Χιλ. Σχετιότητα  
 080214863 | 07.10.2017 | 142156  
 2080140135 | 07.10.2015 | 52739

 1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης