

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ ΚΤΕΟ  
**152**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
**0244230**

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

6103 SKODA  
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

GR YNY3780  
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

8CN FABIA  
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

TMBEK25J1D3112260  
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

ΚΑΥΣΙΜΟ

133819

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

www.kteopygia.gr

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δεν τεκμαίρεται Ελλείψεις  
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
 24 Δεκ 2019 / 11:52

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
 24 Δεκ 2021

**ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΡΥΠΟΙ	ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>4</sup> )
		Ρελαντί			
Υψηλές Στροφές					
ΠΕΛΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		2,88	6,90		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	68,67			28,96	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)	rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	3,40	78	80	2,50
Άξονας 2		77	79	2,53	

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 24/12/2020

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

Χ1 ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6 Δ 2.4.1 - Εμπρόθεσμος τροχάνος ευθύγραμμο αέριος δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις 1308 - Αριθμός κινητήρα: Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του

**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιόμετροτητα  
 1520196105 | 28.12.2017 | 110244

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Α: Δυσμετρήσιμα, Σ: Σοβαρά, Ε: Επιμόδυν)  
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης