

SEAT empfiehlt Castrol



1. VSSZZZ5F ZER050789

- |    |    |      |              |      |     |     |     |  |  |
|----|----|------|--------------|------|-----|-----|-----|--|--|
| 1. | 1. |      |              |      |     |     |     |  |  |
| 2. | 2. | 5F1  | 5UX          |      |     |     |     |  |  |
|    |    | LEON | 1.4 TSI      |      |     |     |     |  |  |
|    |    | FR   | 5T103 DF6 6G |      |     |     |     |  |  |
|    | 3. | CHPA |              |      |     |     |     |  |  |
| 3. |    | LS3H | CP           |      |     |     |     |  |  |
|    | 4. | X0A  | 80A          | DF6  | G0K | 1AZ | 8GU |  |  |
|    |    | J0S  | C0U          | H6L  | —   | 1G8 | 1NL |  |  |
| 4. |    | I8D  | 8ZH          | 8RM  | 8IT | 8WH | 8TB |  |  |
|    |    | Q2J  | —            | 2PF  |     |     |     |  |  |
|    |    |      | 2B2          | —    | 5SJ | 5RQ | Q61 |  |  |
|    |    | 7MJ  | G02          |      |     |     |     |  |  |
|    | 5. | 06,4 | 04,5         | 05,2 |     |     |     |  |  |
|    |    | 0146 | 0103         | 0119 |     |     |     |  |  |

## Service-Nachweise

|   |                          | JA   | NEIN                                |
|---|--------------------------|--|-------------------------------------|
| LongLife Service:                           |                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Zeit- oder laufleistungsbabhängiger Service |                          | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ölwechsel-Service                           |                          | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektion                                  |                          | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ohne Ölwechsel                              |                          | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Ölwechsel                               |                          | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzliche Arbeiten                        |                          | JA   | NEIN                                |
| Staub- und Pollenfilter                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> ATF                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Luftfilter                                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> HALDEX-Kupplung:<br>(Öl)             | <input type="checkbox"/>            |
| Kraftstofffilter                            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter und -schläu-<br>che        | <input type="checkbox"/>            |
| Zündkerzen                                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Flüssiggasfilter (Pa-<br>pierfilter) | <input type="checkbox"/>            |
| Bremsflüssigkeit                            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                           | <input type="checkbox"/>            |
| DSG®: Öl und Filter                         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>            |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Datum                      | 5.3.16  |
| km:                        | 56104   |
| Rechnungsnummer:           |   |
| Reparaturempfehlung:       |   |
| Service durchgeführt       | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           44083<br/> <b>Autohaus Alfons Heiler</b><br/>           Augsburg, Tel. 53<br/>           86842 Fahrenbach<br/> <small>Stempel der Vertragswerkstatt</small> </div> |
| Nächster fälliger Service: | SEAT  |
| Datum:                     |   |
| km:                        | 64104   |
| (was zuerst eintritt)      |   |

**Hinweis**

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

## Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)




Abb. 1 Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.


Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die beschädigten Teile mit folgenden Symbolen:

- × Kratzer
- Beule
- Lackschäden
- △ Steinschlag

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Werden Mängel festgestellt? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja   |
| Beschreibung der Mängel:    | 44083<br>Autohaus Alfons Hetter<br>Augsburg Str. 58<br>86842 Türkheim<br>Stempel der Vertragswerkstatt |

## Service-Nachweise

|   | JA                                  | NEIN                                |                                 | JA                       | NEIN                                |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| LongLife Service:                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                 |                          |                                     |
| Zeit- oder Laufleistungabhängiger Service | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                 |                          |                                     |
| Ölwechsel-Service                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                 |                          |                                     |
| Inspektion                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                 |                          |                                     |
| Ohne Ölwechsel                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                 |                          |                                     |
| Mit Ölwechsel                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                 |                          |                                     |
| <b>Zusätzliche Arbeiten</b>               | JA                                  | NEIN                                |                                 | JA                       | NEIN                                |
| Staub- und Pollenfilter                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ATF                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfilter                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | HALDEX-Kupplung:<br>(Öl)        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilter                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Gasfilter und -schläuche        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzen                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Flüssiggasfilter (Papierfilter) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeit                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Zahnriemen                      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DSG: Öl und Filter                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                 |                          |                                     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Datum:                     | 07.03.2016   |
| km:                        | 51737  |
| Rechnungsnummer:           |  |
| Reparaturempfehlung:       | 44083  |
| Service durchgeführt von:  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Autohaus Alfons Heiler</b><br/> <b>Augsburger Str. 58</b><br/> <b>86942 Türkheim</b><br/> <i>Schmitt</i><br/> <br/> <small>Stempel der Vertragswerkstatt</small> </div> |
| Nächster fälliger Service: | siehe Anlage   |
| Datum:                     | 03117  |
| km:                        | 81000  |
|                            | (was zuerst eintritt)  |


 Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.



## Service-Nachweise

|   | JA                                  | NEIN                                |                                      | JA                       | NEIN                                |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| LongLife Service:                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                      |                          |                                     |
| Zeit- oder laufleistungabhängiger Service | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                      |                          |                                     |
| Ölwechsel-Service                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                      |                          |                                     |
| Inspektion                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                      |                          |                                     |
| Ohne Ölwechsel                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                      |                          |                                     |
| Mit Ölwechsel                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                      |                          |                                     |
| <b>Zusätzliche Arbeiten</b>               | <b>JA</b>                           | <b>NEIN</b>                         |                                      | <b>JA</b>                | <b>NEIN</b>                         |
| Staub- und Pollenfilter                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | ATF                                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfilter                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | HALDEX-Kupplung:<br>(Öl)             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilter                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Gasfilter und -schläu-<br>che        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzen                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Flüssiggasfilter (Pa-<br>pierfilter) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeit                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Zahnriemen                           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DSG®: Öl und Filter                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                      |                          |                                     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Datum:   | 15.09.17              |
| km:  | 79 724                |
| Rechnungsnummer:   |                       |
| Reparaturempfehlung:   |                       |
| Service durchgeführt von:  | Grottelbauer          |
| <br>Stempel der Vertragswerkstatt |                       |
| Nächster fälliger Service:   |                       |
| Datum:   | 09/18                 |
| km:  | 110000 km             |
|  | (was zuerst eintritt) |

 Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

## Service-Nachweise

|  | JA                                  | NEIN                                | JA                                  | NEIN                                |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LongLife Service:                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Zeit- oder Laufleistungsabhängiger Service | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ölwechsel-Service                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektion                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ohne Ölwechsel                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Ölwechsel                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Zusätzliche Arbeiten</b>                | <b>JA</b>                           | <b>NEIN</b>                         | <b>JA</b>                           | <b>NEIN</b>                         |
| Staub- und Pollenfilter                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | ATF                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Luftfilter                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | HALDEX-Kupplung:<br>(Öl)            | <input type="checkbox"/>            |
| Kraftstofffilter                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Gasfilter und -schläuche            | <input type="checkbox"/>            |
| Zündkerzen                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Flüssiggasfilter (Papierfilter)     | <input type="checkbox"/>            |
| Bremsflüssigkeit                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Zahnriemen                          | <input type="checkbox"/>            |
| DSG®: Öl und Ritz                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Datum                      | 17.10.19   |
| km:                        | 89843 km   |
| Rechnungsnummer:           |  |
| Reparaturempfehlung:       |  |
| Service durchgeführt von:  | C. Heiler  |
|                            | Autohaus Alfons Heiler<br>Augsburger Str. 58<br>85842 Türkheim |
|                            | Stempel der Vertragswerkstatt                                  |
| Nächster fälliger Service: | SEAT - Anzeige   |
| Datum:                     | 10/19  |
| km:                        | 170000 km<br>(was zuerst eintritt)                             |


**Hinweis**

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.



## Service-Nachweise

|   | JA                                  |  | NEIN                                |                                     |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LongLife Service:                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Zeit- oder laufeleistungsabhängiger Service | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ölwechsel-Service                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Inspektion                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ohne Ölwechsel                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Ölwechsel                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Zusätzliche Arbeiten                        | JA                                  | NEIN   | JA                                  | NEIN                                |
| Staub- und Pollenfilter                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> ATF                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfilter                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> HALDEX-Kupplung:<br>(OO)             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilter                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter und -schläu-<br>che        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzen                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Flüssiggasfilter (Pa-<br>pierfilter) | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeit                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Zahnriemen                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DSC®: Öl und Filter                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Datum                      | 07.08.19   |
| km:                        | 98428 km   |
| Rechnungsnummer            |  |
| Reparaturempfehlung:       |  |
| Service durchgeführt bei:  | 64083<br>Augsburg<br>Augsburg Str. 13<br>86524 Türkheim<br><br>Stempel der Vertragswerkstatt |
| Nächster fälliger Service: | Siehe Anzeige  |
| Datum:                     | 08/20  |
| km:                        | 130000 km<br>(was zuerst eintritt)   |


**Hinweis**

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.



## Service-Nachweise

|  |                                     | JA                                  | NEIN                                |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LongLife Service:                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ölwechsel-Service                          |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektion                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ohne Ölwechsel                             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Ölwechsel                              |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzliche Arbeiten                       |                                     | JA                                  | NEIN                                |
| Staub- und Pollenfilter                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ATF                                 |
| Luftfilter                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | HALDEX-Kupplung:<br>(Öl)            |
| Kraftstofffilter                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Gasfilter und -schläuche            |
| Zündkerzen                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Flüssiggasfilter (Papierfilter)     |
| Bremsflüssigkeit                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Zahnriemen                          |
| DSG®: Öl und Filter                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |


|   |            |
|---|------------|
| Datum:  | 10.04.2020 |
| km:   | 109605 K   |
| Rechnungsnummer:  |            |
| Reparaturempfehlung:  |            |
| Service durchgeführt von:   |            |
| <br>Stempel der Vertragswerkstatt |            |
| Nächster fälliger Service:  |            |
| Datum:  | 07/21      |
| km:   | 139000 K   |
| (wms zuerst eintritt)   |            |

 Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

## Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers

## Anmerkungen

|   |   |
|---|---|
| km: 29192<br>Datum: 28.02.15<br>Bemerkungen:<br>Feldaktion TOF5 |  <p>44083<br/>Autohaus Alfons Haller<br/>Augsburger Str. 58<br/>86092 Marktheim<br/>Stempel der Vertragswerkstatt</p> |
| km:<br>Datum:<br>Bemerkungen:                                   | Stempel der Vertragswerkstatt   |
| km:<br>Datum:<br>Bemerkungen:                                   | Stempel der Vertragswerkstatt   |