



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1GW403012/A

18.06.2019 10:02

Amtl. Kennzeichen

D HA-ML 4766

Fzg-Ident-Nr.


VSSZZZ5FZER050789

		Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse	
		Achse	links [daN]	rechts [daN]	Druck [bar]	links [daN]
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AC)					
Hersteller (-Nr)	SEAT (E) (7593)					
Typ und Ausführung (-Nr)	5F (AIM-00002)					
Erstzulassung	01/2014	1	250	250	30,7	
Stand des Wegstreckenzählers	96.238	2	160	160	71,7	120 130
Zul. Gesamtmasse	1730 kg	Abbremsung gem. Bezugswerten			Abbremsung FBA: 14 %	
letzte Hauptuntersuchung vom	03/2017	FbMin1=238, FbMin2=216				
Prüfort	1000-00/1000-00					
Version Systemdaten-Anwendung	4.17.1.1					

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
 Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.



Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

133342526 3

