


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

| | |
|---------------------------|-------|
| Αρ. Κυκλοφορίας | |
| Αρ. Πλαισίου | 30721 |
| Μάρκα | SEAT |
| Περιγραφή Οχήματος | LEON |
| Χρώμα | ΓΚΡΙ |



| α/α | Σημάδι α από πέτρες | Αμυχή | Βαθο ύλωμα | Σπάσιμο | ΒΑΜΕΝΟ |
|-----|---------------------------|-------|---------------|---------|--------|
| 1 | | V | V | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | V |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | V |
| 11 | | | | | V |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | V |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |

| | | | | | | Ελεγκτές | |
|-----------------|--------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Θέση | Πέλμα | Κατασκευαστής | Μέγεθος | Διάμετρος | Εποχικό Ελαστικό | | |
| Εμπρός Αριστερά | 8,09 | Aust*ne | 225,45 | 17 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ | 1 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ |
| Εμπρός Δεξιά | 7,96 | V | V | V | V | | |
| Πίσω Αριστερά | 9,14 | V | V | V | V | 2 | |
| Πίσω Δεξιά | 8,51 | V | V | V | V | | |
| Ρεζέρβα | | KIT | | | | | |