


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	
Αρ. Πλαισίου	50789
Μάρκα	SEAT
Περιγραφή Οχήματος	LEON
Χρώμα	ΕΡΥΘΡΟ



α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3	V				
4					
5					
6					
7			V		
8					
9					
10					
11					
12					
13		V			
14					
15			V		
16			V		
17					
18			V		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	6,78	Νοκία	255,45	17	V	1	ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ
Εμπρός Δεξιά	6,8	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,6	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	5,56	V	V	V	V	2	
Ρεζέρβα		KIT					