


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	IPT8769
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	W0LPD6EC3FG083575
<b>Μάρκα</b>	OPEL
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	ASTRA
<b>Χρώμα</b>	MAYPO

	α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ	
	1					X	
	2						
	3						X
	4						
	5						
	6			X			
	7						
	8			X	X		
	9				X		
	10			X			
	11			X	X		X
	12						
	13						
	14			X			
	15						
	16						
	17						
	18			X			X
	19				X		X
	20						
	21			X			X
	22						
	23			X			X
	24						
	25						
	26						
	27						

Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	80%	RIGESTON	205/55	17	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	1	ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εμπρός Δεξιά	80%	RIGESTON	205/55	17	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		
Πίσω Αριστερά	80%	RIGESTON	205/55	17	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		
Πίσω Δεξιά	80%	RIGESTON	205/55	17	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	2	ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ
Ρεζέρβα ΕΚΤΑΘΗΣ	OK						

