


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	IPY 7904
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	8498
<b>Μάρκα</b>	TOYOTA
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	AVENSIS
<b>Χρώμα</b>	ΜΑΥΡΟ



α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					V
4					
5					
6					V
7					
8					V
9					
10					V
11					
12					V
13					V
14					
15					
16					
17					
18			V		V
19					
20					
21					V
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	3,12	Firestone	205,6	16	V	<b>1</b>	<b>ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	3,26	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	3,59	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	3,71	Michelin	V	V	V	<b>2</b>	
Ρεζέρβα		Dunlop	145,7	17			