


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

Αρ. Κυκλοφορίας	IPY8926
Αρ. Πλαισίου	VSSZZZ6JZGR069892
Μάρκα	SEAT
Περιγραφή Οχήματος	IBIZA
Χρώμα	MAYPO

α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					X
2					
3	X				
4					
5					
6		X			
7					
8		X	X		
9					
10		X			
11		X			
12					
13					X
14					
15					
16					X
17					
18					X
19					X
20					X
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	70%	GISLAVET	185/65	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	1	ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εμπρός Δεξιά	70%	FIRESTONE	185/65	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		
Πίσω Αριστερά	60%	FIRESTONE	185/65	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	2	
Πίσω Δεξιά	60%	FIRESTONE	185/65	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		
Ρεζέρβα ΕΚΤΑΤΗΣ	OK						
						ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ	

