


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ITI 6089
Αρ. Πλαισίου	274030
Μάρκα	RENAULT
Περιγραφή Οχήματος	CLIO
Χρώμα	MAYPO



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					V
9					
10					
11					
12					
13					V
14					
15					
16					
17					
18					V
19					V
20					
21					V
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						ΕΛΕΓΚΤΕΣ	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	6,07	Firestone	185,65	15	V	1	ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
Εμπρός Δεξιά	5,75	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	6,86	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	6,43	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		V	V	V	V	2	

