

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ
 246

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
 0184016

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 RENAULT
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ITI6089

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

 VF15RBF0A56274030
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

171732

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

 Επιτυχής
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

30/10/2020 07:54

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

30/10/2022

ΡΥΘΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
	Ρελαντί	***	***	***	0.02
Υψηλές Στροφές	***	***	***		
ΠΕΔΗΣΗ	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4	
	Μονόπλευρο	4.508	1.124		
		Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
	Απόδοση (%)	66.39	Συνολική Οπισθ. τροχού	27.561	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)		*** rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	0.5	79	79	0
	Αξονας 2		69	73	5.479

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

 ου
 εις.

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δεν τερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιπρόσθετη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης