

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

286

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

4048128

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
6022 CITROEN2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΥΤΖ4452ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
D6W CITROEN C11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
VF7PSCFB3FR5918715. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

ΤΑΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
105322ΚΑΥΣΙΜΟ  
BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Περιοδικός

Εμπρόθεσμος

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
13/04/2022 14:02:568. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
13/04/2024ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
2863987350 / 09/05/2020

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m <sup>-1</sup> )
	Ρελαντί	0,00	17,00		
Υψηλές στροφές	0,00	19,00	0,999	--	--
	Αξονας 1		Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	7,89	12,10	--	--
	Πέδη πορείας			Πέδη στάθμευσης	
	Απόδοση (%)	65,06	Οπισθ. τροχού	23,06	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		-- db (A)	-- rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση		Αποσβεστήρες κραδασμών		
	m/km		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	2,40	72,00	66,00	8,33
	Αξονας 2	--	76,00	76,00	0,00

## ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ. ΠΕΡΙΦΡΑΓΗ ΕΛΛΗΝΗΣ

6.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.  
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΤΕ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ Κ.Ε.Κ.  
ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ: 13/04/2023-----  
Ιστορικό διανυθέντων χιλιομέτρων  
----------  
Αριθμός ΔΤΕ Ημερομηνία Ένδειξη μετροπη  
διανυθέντων  
χιλιομέτρων  
-----

2863987350 09/05/2020

66717  
-----

1 Χ: Χαρακτηρισμός της ελληνικής Δι. Δευτερονομα. Σ: Σοβαρή, Β: Επικίνδυνη

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

Σελ. 1 από 1