


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	NIN 3390
Αρ. Πλαισίου	354610
Μάρκα	SUZUKI
Περιγραφή Οχήματος	JIMMY
Χρώμα	ΑΣΗΜΙ



α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3	V				
4					
5					
6					
7					
8			V		
9					
10					
11					
12		V	V		
13		V			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
Εμπρός Αριστερά	7,93	Yokohama	205,7	15	V		
Εμπρός Δεξιά	7,79	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	7,41	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	7,06	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		Bridgeston	V	V		2	