

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

173

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0103746

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

SUZUKI  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣNIN3390  
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)JIMNY  
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣJSAFJB43V00354610  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ4. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ  
ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

ΚΑΥΣΙΜΟ

177276

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

7.

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

3.

30/07/2019

14:23:23

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

8.

30/07/2021

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m')	
	Ρελαντί	0	0		--
Υψηλές στροφές	0	0	0.997		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		04.08	19.44		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	20.96	
	54.03				
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db(A)	rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-2	59	66	10.61
	Άξονας 2	-14	58	57	01.72

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 30/07/2020 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

30/07/2019

COPY