


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

Αρ. Κυκλοφορίας	IPN1459	Ημερομηνία	11/11/2020
Αρ. Πλαισίου	W0LPD6EA4EG077717		
Μάρκα	OPEL		
Περιγραφή Οχήματος	ASTRA		
Χρώμα	MAYPO		

	α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
	1					X
	2					
	3					X
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					X
	12					
	13					X
	14			X	X	
	15				X	
	16					X
	17					X
	18					X
	19					X
	20				X	
	21					X
	22					
	23					X
	24					
	25					
	26					
	27					

Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλημα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	95%	DAYTON	215/50	17	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	1	ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εμπρός Δεξιά	95%	DAYTON	215/50	17	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		
Πίσω Αριστερά	95%	DAYTON	215/50	17	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	2	ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ
Πίσω Δεξιά	95%	DAYTON	215/50	17	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		
Ρεζέρβα ΕΚΤΑΤΗΣ	OK						

