


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ZXT 6393
Αρ. Πλαισίου	176891
Μάρκα	SEAT
Περιγραφή Οχήματος	LEON
Χρώμα	ΓΑΛΑΖΙΟ



α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					V
9		V			
10					
11					
12					
13		V			
14			V		
15					
16					
17					
18					V
19			V		
20		V			V
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Αριστερά	5,32	Kormoran	205,55	16	V		
Εμπρός Δεξιά	5,47	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,53	Sava	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	5,61	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		Hankook	125,7	V		2	