

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATEΚΩΔ. ΚΤΕΟ
338ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
0086764**I.ΚΤΕΟ**
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.ΕΔΡΑ: ΑΛΩΠΕΚΗΣ 40 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10676
ΑΦΜ: 997391379 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝΤηλ.: **210 9966677**

www.lvkteo.gr - info@lvkteo.gr

3. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΤΡΑΧΩΝΩΝ 3 - ΑΛΙΜΟΣ Τ.Κ. 17456

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
6750 ΤΟΥΤΑ2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
GR 1YA5839ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
0DB PROACE1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
YARVBBHXHGZ1178805. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-Τ<=3,5-ΙΧ4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
107094ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ]

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
12.05.2022 / 09:008. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
12.05.2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

57]

ΚΤΕΟ

ΡΥΤΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
	Ρελαντί	----	----		0,00
Υψηλές στροφές	----	----			
ΠΕΔΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		0,50	7,09	----	----
Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
	Συνολική	Οπισθ. τροχού			
	73,21	----	27,41		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		---- db (A)	---- gwt	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/κπ	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	€2,00	57	55	3,85
	Αξονας 2	----	79	88	10,00

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 12/05/2023

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΗ647775

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 12.05.2022

Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιόμετροι
- Δ Ε βρέθηκε ιστορικό ελέγχων -

Σελ 20 50656175895211080016

1 X: Χαρακτηρισμός Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

Κ Λ Β 0087012

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ