

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
**6398 HYUNDAI**

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
**14M I30, I30 N**

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
**GR ITE9954**

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
**ΤΜΑΗ2514ΑJJ072274**

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  
**Επιτυχής**

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Αρχικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
08.06.2022 / 11:17

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
**08.06.2024**

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

10.  
Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 08/06/2023

**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

...ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΕ  
Ελάβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.  
Υπογραφή:   
08.06.2022  
Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης:

**A.Δ. 0097682**

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) ΚΑΥΣΙΜΟ  
73336 BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

**ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΤΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	Κ (m')	
	Ρεζοντί	0,03	38		----
Υψηλός στροφές	0,14	56	1,000		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Λξονας 1 1,95	Λξονας 2 1,96	Λξονας 3 ----	Λξονας 4 ----
	Απόδοση (%)	Πόδη πορείας		Πόδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
		62,38	----	23,35	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	---- db(A)		---- rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Λξονας 1	-2,80	66	71	7,04
Λξονας 2	----	79	79	0,00	

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  
6.

Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιομετρική  
- Δ Ε βρέθηκε ιστορικό ελέγχων -

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης