

Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	MNB5464		
Αρ. Πλαισίου	287984		
Μάρκα	HYUNDAI		
Περιγραφή Οχήματος	I10		
Χρώμα	MAYPO		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					V
14					
15					V
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	5	CONTINENT	175/65	14	V	1	ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ
Εμπρός Δεξιά	5	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	5	MAXXIS	115/70	15	V		

