

25.08.21

18045 XIN

3 NITPA NADIA SW40 FANTOZIN 36

EPITPA NADIA F521 5


EPITPA 3

SW40 50

12/4/22

Az condition digite

K-D-p.c. → (21700)



Ημερομηνία	Χιλιόμετρα	Κωδικός	
26.04.22	99000	ΑΛ	
Μπουζί	Αλλαγή	Έλεγχος	Ποσό
ZKR7A	ΟΧΙ	ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ	0
Φίλτρο Αέρος	ΝΑΙ	ΚΑ 2023	0
Φίλτρο Βενζίνης			0
Φίλτρο Λαδιού	ΟΧΙ	ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ	0
Φίλτρο Καμπίνας	ΟΧΙ	ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ	0
Μικτοκτόνο			0
Λάδια Μηχανής	1/2 λίτρο 5W40	DELIOL	7
Λάδια Σαμάν			
Υαλοκαθαριστήρες			
Λάστιχα Υαλοκαθαριστήρων			
2 Υγρά Πιτσολιθρών	ΟΧΙ	ΕΤΟΙΜΟ	
Ιμάντας Χρονισμού			
Τεντοτήρες Χρονισμού			
Εξωτερικοί Ιμάντες			
Εξωτερικά Ρουλεμάν Τεντοτήρας			
Ρύθμιση Καθαρισμός Φρένων	ΝΑΙ		
Έλεγχος Σύστημα Φρένων			
ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2023 ΟΤΑ 7179 ΟΡΓΑΝΑ			
ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2023 ΟΤΑ 7179 ΟΡΓΑΝΑ			
Αντιψυκτικά	-30°C		
Έλεγχος Σύστημα Ψέξας Μηχανής			
25PBY 70 A/C A R60 1234			50
Σωληνώσεις Βενζίνης			
Εξάτμιση			
Καταλύτης			
Σύστημα Διεύθυνσης			
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΧΑ			25
Ευθυγράμμιση			
Αμορτισέρ			
Βάσεις Μηχανής			
Συμπλέκτης			
Φιτσούνες			
Συνεμπλόκ			
Ρουλεμάν Τροχών			
Κατάσταση Ελαστικών		13-2019	
Ηλεκτρολογικός Έλεγχος			
Επόμενη Αλλαγή Λαδιών		33000 χιλ	
Επόμενο Σέρβις	5.2023		
Επόμενο Κτεο	27.08.2023	27 ΟΚΤ. 2023	
Επόμενη Κάρτα Καυσαερίων	27.08.2023		

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΦΡΑ ΣΤΑ ΠΑΣΤΙΧΑ 50
 ΣΥΝΟΛΟ 150 9
 ΕΓΙΝΕ ΜΗΔΕΝ. 25PBY ΜΕ ΤΕΤΙΟ

Ημερομηνία	Χιλιόμετρα	Κωδικός	Ποσό
23.10.23	30.524	62	
* Μπουζί	Αλλαγή	Ελεγχος	
* Φίλτρο Αέρος	024	6140	10,00
* Φίλτρο Βενζίνης	024	6140	10,00
* Φίλτρο Λαδιού	024	6140	10,00
* Φίλτρο Καμπίνας	BOSEH	F 391	9,00
* Μυκτοκτόνο	024	CF 201	10,00
* Λάδια Μηχανής	3 ΛΙΤΡΑ	3W40	2,00
Λάδια Σαμάν			
Υαλοκαθαριστήρες			
Λάστιχα Υαλοκαθαριστήρων			
2 Υγρά Πιστολιθρών	024	6241	10,00
Ιμάντας Χρονισμού			
Τεντοτήρες Χρονισμού			
Εξωτερικοί Ιμάντες			
Εξωτερικά Ρουλεμάν Τεντοτήρος			
* Ρύθμιση Καθαρισμός Φρένων	ΝΑΙ		
Ελεγχος Σύστημα Φρένων			
2 ΤΑΚΑΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ		090500	40,00
Αντιψυκτικά	-30°C		
Ελεγχος Σύστημα Ψύξεως Μηχανής			
Σωληνώσεις Βενζίνης			
Εξάτμιση			
Καταλύτης			
Σύστημα Διεύθυνσης			
Ευθυγράμμιση			
Αμορτισέρ			
Βάσεις Μηχανής			
Συμπλέκτης			
Φιτσούνες			
Συνεμλόκ			
Ρουλεμάν Τροχών			
Κατάσταση Ελαστικών		14-2019	
Ηλεκτρολογικός Έλεγχος			
Επόμενη Αλλαγή Λαδιών		47.500	
Επόμενο Σέρβις			
Επόμενο Κτεο	5°2025		
Επόμενη Κάρτα Κανασερτών	270	670	

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

9577 279 795719

ΣΥΝΟΛΟ

190 8

75