

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ HYUNDAI ASSAN ΟΤΟΜΟΤ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ I10 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 40203	2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1017959 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) NLHA851CBGZ287984 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ - ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
---	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
------------------	-------------------	--	--	--	--

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT) Επιτυχής ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 13/04/2022 17:15 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) 13/04/2024 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΥΘΜΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m³)	
		Ρελαντί	0.02	7	***	***	
		Υψηλές Στροφές	0.01	9	1.018		
	ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4	
			9.589	1.389			
		Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
			Συνολική	Οπισθ. τροχού	18.84		
	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm		
			Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
			(m/km)	Δεξιά (%)	Αριστερά (%)	Διαφορά (%)	
Άξονας 1		1.4	74	68	8.108		
Άξονας 2			51	41	19.608		

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ. ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΝ ΣΤΑΣΗ 83 DB ΕΤΙΣ 3750 ΣΑΛ. ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Ρ061928004357 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΩΣΩΝ ΑΥΤΟ ΛΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟ.....
Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπογραφή:

Ημερ. έκδοσης / επανεκτίμησης: 13/04/2022
AU0160018
 1. X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Διενεργούσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Εποχώνηση)
 2. ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης