


GR ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE		ΚΩΔ. ΚΤΕΟ 218	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 0519350				
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 6753 PEUGEOT ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 00H 308 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 55231		2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΤΙ6863 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) VF3LCBH23GS283663 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ* ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ					
7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT) Επιτυχής ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρχικός-Εμπρός/σμος 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 Νοε 2020 / 09:10 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) 4 Νοε: 2022 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 0 0 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ		ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)	
		Ρεταντί				0,02	
		Υψηλές στροφές					
		ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
				4,56	11,54		
			Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
				Συνολική	Οπισθ. τροχού		
			65,67		21,82		
		ΛΟΠΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)	irpm	
				Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
				m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
			Άξονας 1	-2,90	76	76	0,00
			Άξονας 2		73	79	7,59
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ					
10. ο ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 04/11/2021		Χ ¹ ΚΩΔ ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 6.					
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ							
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΥΤΟ: Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω. Υπογραφή:  Ημερ. εκτύπωσης / επαυτοτύπωσης: 04/11/2020		Αριθμ. ΔΤΕ Ημερομηνία Ενδ. Χιλιομετρική - ΔΕ βρέθηκε ιστορικό ελέγχων - Γεωργί					
AMA 4864082		1 X: Χαρακτηρισμός Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης					