


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	547152
<b>Μάρκα</b>	HYUNDAI
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	I10
<b>Χρώμα</b>	MAYPO



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1	V				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					V
14					
15					
16		V			
17					
18					V
19					V
20					
21		V			
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	5	KLEBER	175/70	14	V	<b>1</b>	<b>ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	5	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	V	V	V	V	<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	5	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	5	MAXXIS	115/70	15			

