

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΦΟ

277

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0107666

 ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 6360 FIAT

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 GR IΡ09537

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 FDQ PANDA

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΔΙΟΥ (VIN)
 ΖFA31200003502403

 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

ΚΑΥΣΙΜΟ

81291

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

23.05.2023 / 12:14

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

23.05.2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

277 2770084905 / 20.05.2021

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m)
		Ρεζαντι	0,22	108	
ΗΜΕΙΣΗ	Υψηλές στροφές	0,00	13	1,001	
	Μονοκύλιτρο	Αξονας 1 9,50	Αξονας 2 10,98	Αξονας 3 ----	Αξονας 4 ----
ΑΧΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Αποδοση (%)	Πεδίο πορείας		Πεδίο στάθμιασης	
		Δυναμική	Οπισθ. τροχά		
		72,70	----		19,71
ΑΧΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		---	dB(A)	---

	Σύγκλιση / Αποκλιση			Αποσβεστήρες κραδασμών	
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Λισσορά (%)
	Αξονας 1	-2,80	72	72	0,00
	Αξονας 2	----	55	58	5,17

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝX¹ ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

Δ 7303 - Ελαφρές τοπικές φθορές

Δ 7305 - Μη ομοιόμορφη φθορά του πέλματος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 23/05/2024

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΣΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΖ294129

ΤΑΥΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

1550247415 18.05.19 28328

2770084905 20.05.21 35604

23.05.2023

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης.

A.Δ. 0108656

1 X: Χαρακτηρισμός της αλλαγής (Δ: Διαπιστευμένα, Σ: Σοβαρή, Ε: Βλακινόνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός αλλαγής