

Zwischenservice  Hauptservice

Geprüft	Erneuert	Von:	Marke / Qualität:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl	<u>5 W 30</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Getriebeöl	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kühlmittel	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Motorölfilter	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luffilter	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktivkohle - oder Pollenfilter	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Batterie	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsbeläge vorne	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsbeläge hinten	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zündkerzen	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klima-Service	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

KFZ Service-Nachweis  
Reparaturen / Überholun  
Turboschleue

Weitere durchgeführte S

Service durchgeführt von  
*Ausgabe Key*  
www.furglas-kunz.de  
062/1592179

km-Stand: 75 600  
Datum: 5.11.2020

Marke / Qualität: 5 W 30


KFZ Service-Nachweis

Reparaturen / Überholungen:

Turboschlauch gewechselt

Weitere durchgeführte Services:

Service durchgeführt von:

  
Autoglas-Kump  
www.autoglas-kump.de  
0162/1592179

Nächster Service (was zuerst eintrifft):

km-Stand: 75 600

Datum: 5.11.2020

km-Stand: 100 600

Datum: Nov 2021

KF7 Service M...

8

# KFZ Service-Nachweis

Zwischenservice       Hauptservice

Marke / Qualität: \_\_\_\_\_

Geprüft	Erneuert	Von:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Getriebeöl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kühlmittel
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Motorölfilter
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfilter
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktivkohle - oder Pollenfilter
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Batterie
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsbeläge vorne
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsbeläge hinten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zündkerzen
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klima-Service
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

KFZ Service-Nam

Reparaturen / Üb

Weitere durchgef

Service durchgeführt

*Handwritten signature*

Km-Stand: 79 00

Datum: 5. Sep.

8

Marke / Qualität:

KFZ Service-Nachweis

9

Reparaturen / Überholungen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Weitere durchgeführte Services:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Service durchgeführt von:

Autoglas-Konz.  
www.autoglas-konz.de  
01621 592179

Nächster Service (was zuerst eintrifft):

km-Stand:	79 007
Datum:	Sep. 2021

km-Stand:	104 000
Datum:	Sep 2023