


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ITM 5939	Ημερομηνία	12/12/2023
Αρ. Πλαισίου	Z362844		
Μάρκα	HYUNDAI		
Περιγραφή Οχήματος	I10		
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6		V			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					V
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	6,1	KORMORAN	175/65	14	V	1	ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ
Εμπρός Δεξιά	6,15	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	6,3	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	6,45	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		MAXIS	V	V	V		

