



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ:57001  
 AUTOVISION SAKAR A.E.  
 9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ  
 ΤΗΛ: 2310487500  
 ΦΑΞ: 2310486224  
 ΑΦΜ: 099354386  
 ΔΟΥ: ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SUZUKI ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: SUZUKI  
 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΙΤΜ9712  
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN): JSAMFH11S00124264  
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΙΓΝΙΣ  
 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km): 31501  
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ  
 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  
 Επιτυχής ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ  
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 29/06/2023 11:59  
 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
 29/06/2025  
 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

		ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>-1</sup> )
ΡΥΠΟΙ	Ρελαντί	0.02	1	***	***
	Υψηλές Στροφές	0.02	1	1.019	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		4.494	3.604		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	23.507	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	0.6	67	62	7.463
	Άξονας 2		62	55	11.29

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

Χ' ΚΩΔ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  
 6. Αρ. Αφ. Ε. | Ημερομηνία | Ενδ. χιλ  
 1010483869 | 05/07/2024 | 22553

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δεξιότροπος, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
 2 ΚΩΔ: Κώδικας Έλλειψης

**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

AU0961446