

**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	ITM9712
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	124264
<b>Μάρκα</b>	SUZUKI
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	IGNIS
<b>Χρώμα</b>	ΛΕΥΚΟ



α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					V
7					
8					
9					
10					
11					
12					V
13					V
14					
15					
16					
17					
18					
19					V
20					
21					V
22					V
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	5,8	RIDGESTON	175/60	16	V	<b>1</b>	<b>ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	6	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	6,1	V	V	V	V	<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	6,2	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	KIT ΕΠΙΣΚ						

