

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0381921



AVAX ΙΚΤΕΟ

3. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001

9. ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.

«ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ» ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΦΜ: 998940672

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: 10.20.30

για ραντεβού

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΗΛ: 2310.383.444

FAX: 2310.383.448

www.auteco.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6514 MERCEDES-BENZ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

106 GLA 180 D

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

61362

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR IYZ9051

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

WDC1569121J506718

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

12.12.2022 / 13:27

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

12.12.2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΕΤ

1861

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

| ΡΥΘΜΟΙ | ΡΥΘΜΟΙ | CO (%) | HC (ppm) | λ | K (m ⁻¹) |
|----------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | Ρελαντί | ---- | ---- | |
| Υψηλές στροφές | Υψηλές στροφές | ---- | ---- | ---- | |
| ΠΕΔΗΣΗ | Μονόπλευρο | Αξονας 1 | Αξονας 2 | Αξονας 3 | Αξονας 4 |
| | | 1,90 | 2,56 | ---- | ---- |
| | Απόδοση (%) | Πέδη πορείας | | Πέδη στάθμευσης | |
| | | Συνολική | Οπισθ. τροχού | | |
| 79,82 | ---- | 25,53 | | | |
| ΣΤΑΘΜΕΣ | Στάθμη θορύβου εν στάσει | --- db (A) | | ---- rpm | |
| | Σύγκλιση / Απόκλιση | Αποσβεστήρες κραδασμών | | | |
| | (m/km) | Αριστερά (%) | Δεξιά (%) | Διαφορά (%) | |
| ΑΞΟΝΕΣ | Αξονας 1 | 6,60 | 77 | 78 | 1,28 |
| | Αξονας 2 | ---- | 79 | 77 | 2,53 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 12/12/2023

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Δ 2.4.1 - Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις

ΠΡΟΣΚΟΜΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΑ΄

Ε 100

Υ.

Ημερ. εκ. ..2022

JP. 0100250

Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιομετρική

- Δ Ε βρέθηκε ιστορικό ελέγχων -

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης