

Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IYZ 3336
Αρ. Πλαισίου	762056
Μάρκα	MERCEDES
Περιγραφή Οχήματος	C200
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					V
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	5	GOODYEAR	225/50	17	V	1	ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ
Εμπρός Δεξιά	5	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5	V	V	V	V		
Ρεζέρβα							

