

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

BMW

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

X-SERIES

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

5. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

103556

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

IP13096

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

WBANX11010V320448

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

18/02/2022 16:40:07

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

18/02/2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


3020087497 - 02/05/2019

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)	
Ρελαντά	0,016	58			
Υψηλές Στροφές	0,02	27	1,013		
ΠΕΔΕΙΣΗ	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4	
	Μονότροφο	2,76	2,35		
	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
	Απόδοση (%)	Συνολική	Οπισθ. προχού	32,3	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	db (A)		rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
	m/κm	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Αξονας 1	-3	55	53	3,6
	Αξονας 2		52	62	16,1

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

ΧΩΣΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6



1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ - Δευτερεύουσα Σ - Σοβαρή Σ - Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης