


X2K 7244

GR	ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ. ΚΤΕΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
		208	0395332

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1000 RENAULT	2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GR 2089341
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 000 MEGANE	1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) VF1RFB00X61732252
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ	
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 89295	ΚΑΥΣΙΜΟ BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT) Επιτυχής ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αναγνώριση Πιστ/κού Τεχν. Ελέγχ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 15.05.2023 / 14:19 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) 23.05.2024 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 0 0 / 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
		Ρελαντί	----	----		----
		Υψηλές στροφές	----	----		
	ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
			----	----	----	----
			Απόδοση (%)	Πεδίο πορείας		Πεδίο στάθμευσης
			Συνολική	Οπισθ. τροχού		
			----	----	----	----
	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	db (A)		rpm	
			Σύγκλιση / Αποκλίση	Ακουσαστήρες κραδασμών		
			(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
			Αξονας 1	----	----	----
		Αξονας 2	----	----	----	

10. Παρατηρήσεις Ελαστικά: 205/55 R16 . Χρώμα: ΛΕΥΚΟ, Σχήμα: ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑ. Θέσεις: 5. Κινητήρας: H5H B4. Στάθμη θορύβου: 70 dB / 3375 στροφές. Εκδόθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμό B06894EBYS/CD14030 πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου της RO, ROYMANIA.	6. Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
---	-------------------------------

<p>ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</p> <p>ΤΑΥΤΟΠΙΣ</p> <p>Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.</p> <p>Υπογραφή: </p> <p>Ημερ. εκτόπισης / επανεκτόπισης: 15.05.2023</p> <p>JP. 0121833</p>	<p>1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)</p> <p>2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης</p>
---	---

ΑΜ. - ΓΑΤΕΡΑΚΙΔΙ - 2105544965

1/2 ΥΠΟΔ. 1