

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0505429

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 HYNDAI

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

I10

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ&lt;8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

74518

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ITM5939

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

NLHA751ABHZ362844

ΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

 Επιτυχής  
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

08/04/2022 17:38

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

08/04/2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )	
Ρετανά	0.26	4	***	***	
Υψηλές Στροφές	0.08	5	1.008		
ΠΕΔΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		1.429	4.317		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	19.942	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm	
	(m/km)	Σύγκλιση / Απόκλιση			
		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Αξονας 1	-2.1	76	94	19.149
Αξονας 2		50	55	9.091	

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 10.  
 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

## ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου  
 να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 Υπογραφή:

Ημερ. εκπόλυσης / επανεκπόλυσης: 08/04/2022

AU0159583

1. Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δεύτερης, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2. ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης